


ภาคผนวก ข ตัวอย่างรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์

การตรวจสอบเฟสของเซรามิกที่ผ่านกระบวนการเผาซินเตอร์แล้ว สามารถตรวจสอบโดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เพื่อตรวจสอบ และหาปริมาณของเฟสที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการตกกระทบของรังสีเอ็กซ์ลงบนพื้นผิวของวัสดุแล้วเกิดการกระเจิง โดยการเลี้ยวเบนจะมีมุมการเลี้ยวเบนที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึก และระนาบ (hkl) ที่รังสีเอ็กซ์ตกกระทบภายในวัสดุนั้นๆ เมื่อเอาเครื่องมารับรังสีเอ็กซ์ที่กระเจิงออกมาจากวัสดุในตำแหน่งต่างๆ ก็จะสามารถที่จะจำแนกสารหรือวัสดุนั้นออกมาได้ว่าเป็นสารหรือวัสดุใด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแบรกก์ (Bragg' Angle) และค่าความเข้มของการเลี้ยวเบน (Intensity) ที่ปรากฏ ซึ่งรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เกิดขึ้นสามารถจะนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS Files) เพื่อตรวจสอบปริมาณเฟสที่เกิดขึ้นว่าเป็นสารชนิดใด ดังรูปที่ ค - 1




รูปที่ ข - 1 ตัวอย่างรูปแบบการเลี้ยวเบนที่ได้จากกระบวนการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

ภาคผนวก ค

ตัวอย่างวิธีการหาขนาดเกรนเฉลี่ย

ตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางโครงสร้างจุลภาค และ นำข้อมูลที่ได้มาหาขนาดเกรนเฉลี่ยด้วยวิธีจุดตัดเชิงเส้น (linear interception) ซึ่งเป็นการวัดขนาดเกรนโดยใช้ค่าสถิติ เริ่มจากใช้ไม้บรรทัดแบ่งช่องขนาด 1 เซนติเมตร จากนั้นทำการวัดขนาดเกรนตามเส้นแถวแล้วทำการวัดขนาดของเกรนที่มีขอบเกรนตัดเส้นที่ 1 ซึ่งทำให้ได้ผลรวมขนาดเกรนในแถวที่ 1 จากนั้นนำค่าผลรวมที่ได้หารด้วยจำนวนเกรนของเส้นที่ 1 เพื่อให้ได้ขนาดของเกรนเฉลี่ยตามเส้นแถวของแถวที่ 1 จากนั้นทำการวัดขนาดเกรนในเส้นต่อไป แล้วค่าที่ได้จากการคำนวณหาขนาดเกรนเฉลี่ยจากความสัมพันธ์



รูปที่ ค-1 ตัวอย่างวิธีการหาขนาดเกรนเฉลี่ย

$$\text{จากรูปจะได้} \quad \frac{2.5 + 2.5 + 1.3 + 2.1}{4} = 2.1 \text{ cm}$$

$$G_r = \frac{\sum_{i=1}^n g_{cu}}{n_r} \dots\dots\dots (ง - 1)$$

เมื่อ G_r คือ เกรนเฉลี่ยตามเส้นแถว

n_r คือ จำนวนเส้นแถว

สำหรับในกรณีของเส้นหลัก (Column) ทำการวัดทำนองเดียวกัน และได้ค่า

$$G_c = \frac{\sum_{i=1}^n g_{cn}}{n_c} \dots\dots\dots (ง - 2)$$

เมื่อ G_c คือ เกรนเฉลี่ยตามเส้นหลัก

n_c คือ จำนวนเส้นหลัก

สุดท้ายจะได้ค่าขนาดเฉลี่ยของเกรนทั้งหมดจากสมการ

$$G_a = \frac{G_r + G_c}{2} \dots\dots\dots (ง - 3)$$

แต่ค่าที่ได้เป็นค่าขนาดเกรนเฉลี่ยเนื่องจากการขยายภาพของเทคนิค SEM ดังนั้นจึงต้องทำการเทียบมาตราให้เป็นขนาดในระดับจริง โดยค่าขนาดเกรนเฉลี่ยที่วัดได้อยู่ในระดับไมโครเมตร