

บทที่ 3


วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

3.1.1 เหล็กกล่องขนาด 1×1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร	จำนวน 4 เส้น
3.1.2 สังกะสีแผ่นเรียบ หนา 0.5 มิลลิเมตร	จำนวน 2 แผ่น
3.1.3 แบร์งลูกปืน ขนาด $3/4$ นิ้ว	จำนวน 2 ตัว
3.1.4 เพลาขนาด $3/4$ นิ้ว	จำนวน 1 เมตร
3.1.5 งานโซ่จกรยาน	จำนวน 1 ชุด
3.1.6 ไคนามอลดอนต์	จำนวน 1 ตัว
3.1.7 แม่เหล็กถาวร	จำนวน 8 ตัว
3.1.8 ใบพัดพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร	จำนวน 1 ใบ
3.1.9 แบตเตอรี่ ขนาด $6V 5A$	จำนวน 1 ถูก
3.1.10 คากาซิเตอร์ขนาด $4700 \mu F 71V$	จำนวน 2 ตัว
3.1.11 วงจรเรกเก็ฟายเออร์	จำนวน 1 ชุด
3.1.12 ไดโอดบราวน์ 50 A	จำนวน 1 ตัว
3.1.13 ไดโอดบราวน์ 10 A	จำนวน 1 ตัว
3.1.14 คอนเดนเซอร์ $100V 10,000 \mu F$	จำนวน 1 ตัว

3.2 วิธีการวิจัย

3.2.1 วิธีดำเนินการวิจัย ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงวิธีดำเนินการวิจัย

3.2.2 ขั้นตอนดำเนินงาน

1) ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงสร้าง โดยนำเหล็กกล่องขนาด 1×1 นิ้ว มาตัดตามขนาดที่ออกแบบไว้ แล้วทำการเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของตัวเครื่องผลิตไฟฟ้านาโนเด็ก แสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 แบบตัวโครงสร้างและการเชื่อมตัวเครื่อง

2) ขั้นตอนที่ 2 นำเหล็ก มาตัดตามขนาดของแบบ กว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร เพื่อทำโครงสร้าง แสดงดังรูปที่ 3.3 และรูปที่ 3.4




รูปที่ 3.3 การเชื่อมโครงสร้าง




รูปที่ 3.4 การเชื่อมและวัดเพื่อให้ได้ลักษณะ

3) ขั้นตอนที่ 3 นำสเตเตอร์มาน้ำพันขนาดใหม่เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงขึ้น โดยจากขนาดเดิมใช้ลวดเบอร์ 17 พัน 12 รอบ ทำการพันใหม่โดยใช้ลวดเบอร์ 20 พัน 24 รอบ แสดงดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 รูปขนาดที่พันมาใหม่

- 4) ขั้นตอนที่ 4 นำแม่เหล็กถาวรจำนวน 8 ตัว นำมาใส่ลงในโรเตอร์
แสดงดังรูป 3.6




รูปที่ 3.6 การใส่แม่เหล็กถาวร


- 5) ขั้นตอนที่ 5 นำชุดคงคลาดและสเตเตอเรียม่าประกอบเข้าด้วยกันแสดงดังรูปที่ 3.7 รูปที่ 3.8 และรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.7 การใส่ชุดคงคลาด




รูปที่ 3.8 การใส่โรเตอร์



รูปที่ 3.9 การประกอบเจนเนอร์เรเตอร์

6) ขั้นตอนที่ 6 นำเจนเนอร์เรเตอร์มาประกอบเข้ากับแกนเพลา แสดงดังรูปที่


3.10



รูปที่ 3.10 การติดตั้งเจนเนอร์เรเตอร์


7) ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งงานโถ่และทดสอบความเร็วของเจนเนอร์เรเตอร์

แสดงดังรูปที่ 3.11




รูปที่ 3.11 การทดสอบความเร็วของเจนเนอร์เรเตอร์

8) ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้งชุดชาร์ตแบตเตอรี่ แสดงดังรูป 3.12 และรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.12 การติดตั้งชุดชาร์ตแบตเตอรี่



รูปที่ 3.13 การติดตั้งชุดชาร์ตแบตเตอรี่และการต่อสายเข้ากับเจนเนอเรเตอร์

3.3 วิธีการทดลอง

เงื่อนไขการทดลองแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ

3.3.1 ทำการหาแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องผลิตไฟฟ้านาคเล็ก

3.3.2 ทำการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อทำการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้านาคเล็ก

วิธีการทดลองตามเงื่อนไขข้อ 3.3.1

1) นำเครื่อง Clamp-on Power Meter มาวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศขณะที่ไม่มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที

2) นำเครื่อง Clamp-on Power Meter มาวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศขณะที่มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที


วิธีการทดลองตามเงื่อนไขข้อ 3.3.2

1) นำเครื่องผลิตไฟฟ้ามาตั้งต่อ กับเครื่องปรับอากาศ โดยให้ไปพัดของเครื่องผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศ


2) ทำการเปิดเครื่องอากาศให้ทำงาน

3) นำมัลติมิเตอร์มาวัดแรงดันที่ออกจาก Jenenner เรตอร์ ทำการบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที


4) นำมัลติมิเตอร์มาวัดแรงดันที่ออกจากตัวเก็บประจุและวงจรเรกติฟายร์เออร์ โดยทำการบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที



รูปที่ 3.14 การวัดค่าแรงดันที่ออกจาก Jenenne เรตอร์



รูปที่ 3.15 การวัดหาค่าแรงดันที่ผ่านตัวควบคุมชีเตอร์



รูปที่ 3.16 การวัดหาค่าแรงดันที่ผ่านวงจรเร็กติไฟย์เออร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY