

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
สารบัญ	๑
สารบัญตาราง	๒
สารบัญรูปภาพ	๓
บทที่ 1 บทนำ	๑
1.1 ที่มาและความสำคัญ	๑
1.2 วัตถุประสงค์	๒
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	๒
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
1.5 นิยามศัพท์	๒
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๓
2.1 รังสีอินฟราเรด	๓
2.1.1 ประเภทของรังสีอินฟราเรด	๓
2.1.2 กลไกการแฝรั้งรังสีอินฟราเรด	๔
2.1.3 การดูดกลืนแสงอินฟราเรด	๕
2.1.4 ข้อดีข้อเสียของรังสีอินฟราเรดชนิดไกล (Far Infrared)	๕
2.1.5 การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรด	๖
2.2 กฎการสะท้อนของรังสี	๗
2.3 อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีอินฟราเรด	๘
2.3.1 อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดควอนตัม (Quantum Detector)	๘

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

	9
2.4 เครื่องวัดรังสีอินฟราเรด (IR Detectors)	9
2.4.1 ชนิดของเครื่องตรวจจับอินฟราเรด (IR Detector)	9
2.4.1.1 ตรวจวัดชนิดความร้อน (Thermal Detector)	9
2.4.1.2 เครื่องตรวจจับโฟตอน (Photon Detector)	10
2.5 ผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากความร้อน (Thermoelectric Effect)	10
2.5.1 ผลของซีเบ็ค (Seebeck Effect)	11
2.5.2 ผลของเพลทิเยอร์ (Peltier Effects)	11
2.5.3 คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปลี่ยนมาตรฐาน	12
2.5.4 การใช้งานเทอร์โมคัปเปลี่ยน K	13
2.6 การหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนโคมสะท้อนรูปพาราโบลา	15
2.7 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)	17
2.7.1 การนำ (Conduction)	17
2.7.2 การพา (Convection)	18
2.7.3 การแผรังสี (Radiation)	18
2.8 การหาความเข้มของรังสีอินฟราเรด	23
2.8.1 การหาความเข้มของรังสีอินฟราเรดจากแหล่งกำเนิดรังสีที่เป็นจุด ..	23
2.8.2 การหาความเข้มของรังสีอินฟราเรดจากแหล่งกำเนิดรังสีรูปทรง กระบอกเล็ก ๆ ฯ	25
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	33
 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	35
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย	35
3.2 วิธีดำเนินการ	36

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการวิจัย	40
4.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการวัดความเข้มรังสีอินฟราเรดไกล โดยการใช้เทอร์โมคัปเปลี่ยนเป็นตัวตรวจวัด	40
4.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยกับผลที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี	42
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ	46
5.1 สรุปผลการวิจัย	46
5.2 วิจารณ์ผล	47
5.3 ข้อเสนอแนะ	48
บรรณานุกรม	49
ภาคผนวก	52
ภาคผนวก ก หลักการทำงานของเครื่องวัดรังสีอินฟราเรดเทอร์์โนมิเตอร์	53
ภาคผนวก ข ตัวনประกอบของ Infrared Heater และหัววัดเทอร์์โนคัปเปลี่ยน Type k	58
ภาคผนวก ค ผลการวัดอุณหภูมิของหลอดรังสีอินฟราเรด เพื่อหาค่าความเข้ม ของรังสีอินฟราเรด	64
ภาคผนวก ง ผลการคำนวณหาค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขนานกับ หลอดรังสีอินฟราเรด	77
ประวัติผู้ทําวิจัย	88

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ก -1 แสดงค่า Emissivity สำหรับวัสดุต่างๆ	57
ค -1 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรดและค่าความเข้มของรังสีอินฟราเรด	64
ค -2 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.05 เมตร	67
ค -3 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.1 เมตร	68
ค -4 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.15 เมตร	69
ค -5 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.2 เมตร	70
ค -6 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.05 เมตร	72
ค -7 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน	73
ค -8 อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานานกับหลอดครั้งสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดครั้งสีอินฟราเรด ในแนวแกน Z เท่ากับ 0.15 เมตร	74

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่

หน้า

ค-9	อุณหภูมิที่ได้จากการวัดรังสีอินฟราเรด และค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆ บนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.2 เมตร	75
ก-1	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.05 เมตร	77
ก-2	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.1 เมตร	78
ก-3	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.15 เมตร	79
ก-4	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.2 เมตร	80
ก-5	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด โดยมีโคม สะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.05 เมตร	83
ก-6	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด โดยมีโคม สะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.1 เมตร	84
ก-7	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด โดยมีโคม สะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.15 เมตร	85
ก-8	ความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดรังสีอินฟราเรด โดยมีโคม สะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน มีระยะห่างจากหลอดรังสีอินฟราเรดในแนวแกน Z เท่ากับ 0.2 เมตร	86

สารบัญภาพ

หัวข้อ	หน้า
รูปที่	
2.1 แสดงช่วงห่างของสเปกตรัมอินฟราเรด	3
2.2 รังสีตัดกระแทบ รังสีสะท้อน และเด็นแนวจาก	7
2.3 การสะท้อนของแสงที่วัตถุ ผิวเรียบและเป็นมัน	8
2.4 การสะท้อนของแสงที่วัตถุผิวขรุขระ	8
2.5 แสดงผลของซีแบ็ค	9
2.6 แสดงโครงสร้างของเทอร์โมคัปเบิล	12
2.7 ส่วนประกอบของพาราโบลา	15
2.8 รูปแบบและลักษณะของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ $(0,0)$	16
2.9 การแพร่รังสีแลกเปลี่ยนกันระหว่างพื้นผิวน้ำกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	20
2.10 การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนบนพื้นผิว	22
2.11 การแพร่รังสีของแสงจากแหล่งกำเนิดที่เป็นจุด	24
2.12 ลักษณะการแพร่รังสีอินฟราเรดจากหลอดครูปทรงกระบอก	25
2.13 การแพร่รังสีในลักษณะ 2 มิติ	26
2.14 การแพร่รังสี ณ จุดใดๆบนแนวแกน x	27
2.15 การแพร่รังสีอินฟราเรด ณ จุดใดๆ บนระนาบ	29
2.16 การแพร่รังสีอินฟราเรด ณ จุดใดๆ บนระนาบเมื่อมีโคมสะท้อนติดตั้งที่ด้านบนของหลอด	30
2.17 ลักษณะการวางแผนตัวของหลอดครองรังสีอินฟราเรดกับโคมสะท้อน	31
3.1 การวัดค่าความเข้มของรังสีอินฟราเรด	36
3.2 การวัดค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดครองรังสีอินฟราเรด	38
3.3 การวัดค่าความเข้มของรังสี ณ จุดใดๆบนระนาบที่ขานกับหลอดครองรังสีอินฟราเรด โดยมีโคม สะท้อนรังสีติดตั้งที่ด้านบน	39

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกำลังสองกับความเข้มของรังสีอินฟราเรด	40
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีอินฟราเรดกับผลต่างระหว่าง อุณหภูมิของหัววัดกับอุณหภูมิแวดล้อม	41
4.3 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด ที่ระยะ 0.05 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	42
4.4 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด ที่ระยะ 0.10 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	42
4.5 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด ที่ระยะ 0.15 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	43
4.6 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด ที่ระยะ 0.20 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	43
4.7 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้ง ที่ด้านบน ที่ระยะ 0.05 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	44
4.8 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้ง ที่ด้านบน ที่ระยะ 0.10 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	44
4.9 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้ง ที่ด้านบน ที่ระยะ 0.15 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	45
4.10 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มของรังสีอินฟราเรด โดยมีโคมสะท้อนรังสีติดตั้ง ที่ด้านบน ที่ระยะ 0.20 เมตร (ก) ผลจากการคำนวณทางทฤษฎี (ข) ผลจากการทดลอง	45
ก-1 เส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่บนวัสดุ ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการวัด	54
ก-2 Spot ใหญ่กว่าวัสดุที่ต้องการวัดเล็กน้อยอาจทำให้อุณหภูมิที่วัดได้คลาดเคลื่อนได้	54
ก-3 Spot ใหญ่กว่าวัสดุที่ต้องการวัด ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ไม่ใช้อุณหภูมิที่แท้จริงของวัสดุ ที่ต้องการวัด เครื่องจะคำนวณอุณหภูมิของพื้นที่รอบๆ เป้าไปด้วย	55
ข-1 แสดงส่วนประกอบของ Infrared Heater	59
ข-2 กราฟแสดงความโค้งของโคม	59

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข-3 แสดงชีตเตอร์อินฟราเรด	60
ข-4 เครื่องมือวัด Infrared Thermometer LT760GX	61
ข-5 Thermocouple Type K	61
ข-6 Thermocouple Type K ใส่ปลอกสายทนความร้อน	62
ข-7 แผ่นอลูมิเนียมพ่นสีดำด้านหัววัด	62
ข-8 Thermocouple Type K ตอกับ Infrared Thermometer	63



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY