

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัจจัย

อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และในกรณีที่ระบบก่อสร้างก๊าซไม่สามารถสนับสนุนได้ เช่น เซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐได้มีโครงการส่งเสริมการให้ใช้เตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แม้ว่า ราคาน้ำประปาที่สูงจะแพงกว่าเมื่อก่อนก็ตาม เดอะอิฐโดยทั่วไป แต่จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 30 – 50% จึงสามารถดันทุนในระยะยาว เพราะต้นทุนในการผลิตเซรามิกจะต่ำลง สามารถผลิตเซรามิกได้เร็วขึ้น มีการสูญเสียพลังงานน้อยลง และที่สำคัญ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้สูงขึ้นและสม่ำเสมอ

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะกระบวนการเผาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส่วนใหญ่ใช้เตาเผาที่มีก๊าซหุงต้ม(LPG)เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากในอดีตราคาเชื้อเพลิงจากก๊าซมีราคาถูก แต่ในปัจจุบันภาครัฐจะมีการลดตัวราคาแก๊ส LPG แต่อย่างไรก็ตาม ก๊าซหุงต้มก็มีความดูดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนมากกว่าเดิมถึงกว่า 30% เมื่อจากมีการใช้แก๊ส LPG ในขั้นตอนของการผลิตสูง

แก้วเป็นวัสดุที่โปรดีใส ผิวค่อนข้างแข็งมากแก่การกัดกร่อน เกือบต่อปฏิกิริยาทางเคมี และชีวภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้แก้วนั้นมีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม แก้วนั้นถึงแม้จะแข็งแต่ก็เปราะแตกหักง่าย และมีรอยแตกที่ละเอียด คุณภาพของแก้วนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการผสมสารอื่นลงในเนื้อแก้ว หรือการปรับสภาพด้วยการใช้ความร้อน

แก้วโดยทั่วไปนั้นทำจาก ซิลิโคนไดออกไซด์ (Silicon dioxide : SiO₂) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสารประกอบทางเคมีในแร่ควอตซ์ (quartz) หรือในรูป polycrystalline ของทราย ซิลิกาบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,000 °C (3,632°F) เพื่อความสะดวกในการกระบวนการผลิต จะมีการผสมสาร 2 ชนิดลงไปด้วย คือ โซดา โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate : Na₂CO₃) หรือสารประกอบโปรแทตเซียม เพื่อช่วยอุดหนูในการหลอมเหลวที่ต่ำลง อยู่ที่ประมาณ 1,000 °C แต่อย่างไรก็ตาม สารนี้จะส่งผลข้างเคียงทำให้แก้วนั้นละลายนำไปได้ จึงต้องมีการเติมสารบางชนิดคือ ปูน แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide : CaO)

เศษแก้วจัดเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีระบบการจัดการ คือมีการรวมเมื่อใช้งานแล้ว มีการจัดเก็บและนำกลับมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแก้วนิยมใช้เศษแก้วเป็นวัตถุคิดช่วย

ในการทดลอง เนื่องจากสามารถลดอุณหภูมิการทดลอง และประหยัดพลังงานได้ เศยแก้วมีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แคลเซียม โซเดียมและซิลิกา ซึ่งใกล้เคียงกับวัตถุคิบที่ใช้งาน เชرامิกซึ่งเป็นวัตถุคิบที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ในการผลิตเซรามิก

ดังนั้นผู้ทำการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทดลอง นำเศยแก้วมาเป็นอัตราส่วนผสม ในเนื้อคินพลิตภัณฑ์และเคลือบสุขภัณฑ์ เพื่อที่จะเป็นการนำเศยแก้วที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิในการเผา ทำให้ประหยัดพลังงานได้ในระดับหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

- 1.2.1 เพื่อนำเศยแก้วมาเป็นอัตราส่วนผสมในเคลือบ
- 1.2.2 เพื่อประหยัดพลังงานด้วยการลดอุณหภูมิการเผาพลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.3.1 ศึกษาอัตราส่วนผสมเคลือบขาวที่บีบจากการวิจัยครั้งแรก
- 1.3.2 ศึกษามนบัติทางกายภาพก่อนการเผาและหลังการเผาเคลือบขาวที่บีบ
- 1.3.3 เศยแก้วที่นำมายังภายในงานวิจัย เป็นแคเก้วชนิดโซดาไลม์ (แก้วใส)
- 1.3.4 สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบริษัทอนแก่น เชรามิกส์
- 1.3.5 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ปี

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

- 1.4.1 ศึกษาอุณหภูมิในการเผาทดสอบ โดยเผาที่อุณหภูมิ 1,180 องศาเซลเซียส
- 1.4.2 ตัวแปรที่ทำการศึกษา
 - 1.4.2.1 ตัวแปรต้น
 - อัตราส่วนของเคลือบขาวที่บีบพลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ โดยใช้เศยแก้วเป็นส่วนผสม
 - 1.4.2.2 ตัวแปรตาม
 - ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเคลือบพลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ก่อนเผา ได้แก่ ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืด
 - ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเคลือบพลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ หลังเผา ได้แก่ สีของเคลือบ การไหลตัว การรานตัว ความพรุนตัว
 - 1.4.2.3 ตัวแปรควบคุม
 - ขนาดอนุภาคเคลือบผ่านตะแกรง 100 เมช
 - ความถ่วงจำเพาะของเคลือบ 1.60
 - ระยะเวลาในการบดเคลือบ 20 นาที
 - ความหนาของเคลือบ 1 มม.

- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมน้ำเคลือบ 31 %
- เนื้อดินที่ใช้ทดสอบและเนื้อผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ที่มีเศษแก้วเป็นส่วนผสม
- อุณหภูมิที่เผา 1,180 องศาเซลเซียส

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำเศษแก้วมาผสมในอัตราส่วนของเคลือบสุขภัณฑ์

1.5.2 ได้ทราบถึงสมบัติทางกายภาพของเคลือบสุขภัณฑ์

1.5.3 เป็นการนำเศษแก้วกับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.5.4 เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการเผา

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. เคลือบสีขาวทึบ หมายถึง เคลือบที่ใช้เคลือบลงบนผลิตภัณฑ์ แล้วสามารถบังเนื้อดินปืนไว้ได้ทั้งหมด คือจะไม่เห็นส่วนที่เป็นเนื้อดินปืนเลย

2. ดินขาวะนอง หมายถึง ดินขาวที่ล้าง ผ่านตะแกรง 325 เมช มีปริมาณของเล็กและไกเทนีบมต่ำ ดินดิบสีครีมอมเหลืองเมื่อเผาแล้วขาวบริสุทธิ์ นิยมใช้ทำเนื้อดินปอร์ซเลนหรือผสมในเนื้อวัสดุทุกชนิด และใช้เป็นวัตถุคิดในน้ำเคลือบ มีความหนาไฟประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส

3. เชอร์โโคเนียม ซิลิเกต (Zirconium Silicate) หมายถึง สารที่ช่วยให้เคลือบมีความทนแรง หรือที่เรียกว่าเป็น “โอปัซิฟายเออฟ” (Opacifiers) ซึ่งจะทำให้เคลือบทึบแสง บังเนื้อผลิตภัณฑ์ไว้

4. ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide; ZnO) หมายถึง สารที่ช่วยให้เคลือบเป็นเงาดีขึ้น ถ้าใช้ปริมาณน้อยจะทำให้หน้าที่เป็นตัวช่วยลดคุณลักษณะ (Flux) แต่ถ้าใช้ปริมาณมาก จะทำให้หน้าที่เป็นตัวหนาไฟ

5. เศษแก้ว หมายถึง แก้วใสชนิดโซดาไลน์ มีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แคลเซียมโซเดียม และซิลิกา โดยนำมาจากโรงรับซื้อเศษแก้ว คำนวณหน่วยวงแหวน จำนวนเมือง จังหวัดมหาสารคาม นำมาผ่านกระบวนการบดด้วย หม้อบด(Ball Mill) และผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช

6. บรรยายกาศออกซิเดชัน (Oxidation Atmosphere) หมายถึง การเผาใหม่ของธาตุคาร์บอนที่มีการใช้ออกซิเจนเพียงพอ

7. แรลล oxy หมายถึง เฟล็ดสปาร์ (Feldspar) ที่ผ่านกระบวนการกรองแยกแร่เพื่อแยกแร่ชั้นนิล อันที่ไม่ต้องการออก เพื่อให้ได้แร่เฟล็ดสปาร์ที่บริสุทธิ์ที่สุด เป็นโซเดียมเฟล็ดสปาร์มีจุดหลอมละลายต่ำที่ 1,200 องศาเซลเซียส

8. สมบัติทางกายภาพของเคลือบ หมายถึง ลักษณะของผิวน้ำเคลือบที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหลังจากการเผาเคลือบ ได้แก่

8.1 เคลือบไม่หลอมละลาย

8.2 เคลือบด้าน

8.3 เคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน

8.4 เคลือมน้ำนิลล์

9. ความสมบูรณ์ของเคลือบ หมายถึง เคลือบที่ปราศจากตำหนินิดๆ หลังจากการเผา
เคลือบ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้แก่

9.1 การเกิดรูเข็มหรือตามดบนผิวเคลือบ

9.2 เคลือบไหม้

9.3 เคลือบบราน

9.4 แตกตามแนววนเคลือบบนเนื้อดิน

9.5 เคลือบหดตัว

9.6 สีเคลือบค้างไม่สม่ำเสมอ

9.7 การแยกตัวของจากกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY