

บรรณานุกรม

กรรมการ ศิริสิงห์, 2522. เกมีของน้ำ น้ำโถครก และการวิเคราะห์ บริษัทประยูร. กรุงเทพฯ.

กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2532. โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก.

รายงานการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง พ.ศ. 2529 - 2531. สำนักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

จุไรรัตน์ ดวงเดือน. 2540. การศึกษาคุณภาพน้ำในคลองรังสิต จ.ปทุมธานี. รายงานการวิจัย

สถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ.

นัตร ไชย รัตน์ไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ำ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

เฉลิมยงค์ จารชรชัย และตันหยง ทิพสีลดา. 2541. คุณภาพน้ำจากหัวยกระดับในสถาบันราชภัฏ

มหาสารคาม. รายงานโครงการวิจัยทางเคมี. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม.

นิตยา แซ่ซึ่น. 2532. รายงานคุณภาพน้ำในลำห้วยกระcation ในบริเวณวิทยาลัยครุภัณฑ์มหาสารคาม มีนาคม

2531 - คุณภาพน้ำ 2532. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครุภัณฑ์มหาสารคาม,

มหาสารคาม.

มั่นสิน ต้อนฤทธิ์. 2538. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ยุพดี วัยคุณ. 2541. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ่งทางเคมี. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวน

สุนันทา, กรุงเทพฯ.

สุรจิต สุขกันตະ. 2530. การตรวจวัดคุณภาพบางประการของน้ำบริเวณลุ่มน้ำชี. วิทยานิพนธ์ปริญญา

โท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

http://www.dnp.go.th/Research/Journal/Vol1_No1/QualitieWater.htm 9/10/02


<http://www.forest.go.th/Research/watershade/quallity.html> 9/10/02




ภาพที่ 18 บริเวณชุดเก็บน้ำด้วยตัวอย่างชุดที่ 1 สะพานถันนใหญ่เลื่องเมืองสามมหासารากาม-โภสุมพิสัย



ภาพที่ 19 บริเวณชุดเก็บน้ำด้วยตัวอย่างชุดที่ 2 สะพานคณฑ์โภ โลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ภาพที่ 20 บริเวณจุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 3 สะพานหน้าอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ภาพที่ 21 บริเวณจุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 4 บริเวณสระแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม




ภาพที่ 22 บริเวณชุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 5 สะพานห้วยกะกาทางไปอุโมงค์ทรัพย์




ภาพที่ 23 บริเวณชุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 6 สะพานห้วยท่าหว้าไปอุโมงค์คลาไสยก



ภาพที่ 24 บริเวณจุดเก็บน้ำตัวอ่าย่างจุดที่ 7 สะพานระหว่างบ้านลาด-บ้านดีว



ภาพที่ 25 บริเวณจุดเก็บน้ำตัวอ่าย่างจุดที่ 8 บ้านเลิงบ่อ



ภาพที่ 26 บริเวณชุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 9 บ้านหนองหวาย



ภาพที่ 27 บริเวณชุดเก็บน้ำตัวอย่างชุดที่ 10 บ้านท่าคูม